

Gesamtauszug

Projektübersicht aller Schachtprotokolle in einem Dokument.

Projektname

Projekt 1

Erstellt am

17.01.2026 18:48

Anzahl Protokolle

2

Organisation

-

Auftraggeber

SchachtPro


Teststrasse55

Telefon

0410000000

E-Mail

schachtpro@mail.ch



Hinweis: Jedes Protokoll beginnt auf einer neuen Seite.

Schachtprotokoll Schacht Nr. 12456

STAMMDATEN & SKIZZE


SCHACHT

Medium	Schmutzabwasser
Schachtfunktion	Kontrollschacht
Tiefe (m)	2.58
Durchmesser (m)	1.10/0.90
Form	Oval
Material	Beton
Ausgeführt von	-
Wetter	schoen_trocken

DECKEL

Deckelform	Rund
Deckeltyp	Pickelloch
Belastungsklasse	D400
Deckeldurchmesser (m)	0.69
Deckelmaterial	Gusseisen

SKIZZE



ZUSTAND & ZUBEHÖR

Schacht	in Ordnung
Deckel	in Ordnung
Rahmen	in Ordnung
Schachthals	Riss
Konus	Fugen mangelhaft verputzt
Schachtrohr	Korrodiert
Bankett	in Ordnung
Durchlaufrinne	Ablagerungen • Korrodiert
Leiter	keine Angabe
Tauchbogen	keine Angabe

ANSCHLÜSSE

Ansc...	Uhrzeit	Tiefe	Durchmesser	Typ	Material	Zustand
A1	12	2.58	300 mm	Auslauf	Beton	in Ordnung
E1	6	2.55	250 mm	Haupt-Einlauf	Beton	in Ordnung
E2	8	2.70	150 mm	Nebenbau	Polyethylen	in Ordnung

Schachtprotokoll Schacht Nr. 12456

FOTOS



Schachtprotokoll Schacht Nr. 12456

FOTOS



Schachtprotokoll Schacht Nr. 12456

Schachtdaten

Tiefe: 2.58 m

DN unten: 1.10/0.90 m

Tiefenskala



Legende Anschlüsse (3D)

- 2: E1 DN250 Normalbeton (NB)
- 3: E2 DN150 Polyethylen (PE)
- 1: A1 DN300 Normalbeton (NB)

Schachtprotokoll Schacht Nr. 13455

STAMMDATEN & SKIZZE


SCHACHT

Medium	Regenabwasser
Schachtfunktion	Schlammsammler
Tiefe (m)	0.85
Durchmesser (m)	0.60
Form	Rund
Material	Beton
Ausgeföhrt von	-
Wetter	bedeckt_regnerisch

DECKEL

Deckelform	Rund
Deckeltyp	Einlaufroste
Belastungsklasse	B125
Deckeldurchmesser (m)	0.61
Deckelmaterial	Gusseisen

SKIZZE



ZUSTAND & ZUBEHÖR

Schacht	in Ordnung
Deckel	in Ordnung
Rahmen	in Ordnung
Schachthals	Ausgebrochen • Riss
Konus	in Ordnung
Schachtrohr	Ausgebrochen • Korrodiert • Riss
Bankett	in Ordnung
Durchlaufrinne	in Ordnung
Leiter	keine Angabe
Tauchbogen	vorhanden

ANSCHLÜSSE

Ansc...	Uhrzeit	Tiefe	Durchmesser	Typ	Material	Zustand
A1	12	0.43	150 mm	Auslauf	Polyvinylchlorid	in Ordnung

Schachtprotokoll Schacht Nr. 13455

FOTOS



Schachtprotokoll Schacht Nr. 13455

FOTOS



Schachtprotokoll Schacht Nr. 13455

Schachtdaten

Tiefe: 0.85 m

DN unten: 0.60 m

Tiefenskala

0.03m
Rahmen

0.82m
Unterteil

A1 DN150 Polyvinylchlorid (PVC)

Auslaufsohle

0.42 m / 119 L

Schachtboden (0.85 m)

Legende Anschlüsse (3D)

1: A1 DN150 Polyvinylchlorid (PVC)